


本縫いミシン糸通し方（上糸）


(1) 全体完成図




(2) 糸置き上のバーに通す



(3) ミシン正面の突き出している棒にラセン巻き




(4) 下記のように通す



(5) 4の拡大図




(6) 図の右から左に流れるように糸を通す




(7) 6の拡大図



(7) 矢印の部分に糸を通す



(8)



(9) 針に糸を通す (完成)

